



Arkona – alter und neuer Turm

Baufertigstellung: Schinkel-Turm 1827 gelöscht 1905
 neuer Turm 1902 In Betrieb

Sichtmauerwerk (Backsteinziegel rot und gelb) / Stahlkopf
 Ostsee / Insel Rügen
 Mecklenburg-Vorpommern

Foto : Sven Karberg



Buk

Baufertigstellung: **1878** *In Betrieb*

Sichtmauerwerk (Backsteinziegel) / Stahlkopf

Ostsee /
nordöstlich der Wismarer Bucht

Bastorf - Kreis Bad Doberan / Mecklenburg-Vorpommern

Foto: Frank Toussaint



Campen

Baufertigstellung: **1889** *In Betrieb*

Stahlfachwerk mit 3-eckigen Querschnitt und
mittigen Treppenrohr

Nordsee / Unterems, nordwestlich von Emden

Krummhörn - Kreis Aurich / Niedersachsen

Foto: Reinhard Scheiblich



Friedrichsort – neuer Turm

Baufertigstellung: **1971**

In Betrieb

Stahlbeton mit Aluminiumbekleidung

Ostsee / Kieler Förde

Kiel-Friedrichsort / Schleswig-Holstein

Foto : Matthias Hünsch



Feuerschiff Amrumbank

Baufertigstellung: **1915** außer Dienst seit 1983

Stahlrumpf / Meyerwerft Papenburg

Nordsee / letzte Position „Deutsche Bucht“

heute - Hafen Emden / Schleswig-Holstein

Foto: Birgit Toussaint



Feuerschiff Borkumriff IV

auf Seeposition 1988

Baufertigstellung: **1956** außer Dienst seit 1988

Aluminiumrumpf / Norderwerft Köser & Meyer, Hamburg

Nordsee / letzte Position „Borkumriff“
heute - Schutzhafen Borkum/ Niedersachsen

Foto : Gregor Ulsamer



Harriersand im Hintergrund Gr. Pater

Baufertigstellung: **1898**

In Betrieb

Eisen- / Stahlfachwerk

Weser / Westufer

Insel Harriersand gegenüber von Brake
(Schwanewede) - Kreis Osterholz/ Niedersachsen

Foto : Malte Werning



Hoheweg

Baufertigstellung: **1856**

In Betrieb

Mauerwerk (*Hartbrenntiegel*) / Stahlgürtung / -kopf,
seit 1996 - mit Aluminiumplatten verkleidet

Nordsee / Wesermündung

Außenweser / Bremen

Foto : Berndt Hoffmann



Hollerwetterturm – altes Unterfeuer

Baufertigstellung: **1911** *gelöscht 1982*

Mauerwerk, verputzt / Stahlkopf

Untereibe / Nordufer westlich der Störmündung

Wewelsfleth – Kreis Steinburg / Schleswig-Holstein

Foto : Frank Toussaint



Juelssand

Baufertigstellung: **1896** *gelöscht 2010*

Mauerwerk, verputzt

Elbe / ehem. Insel in der Unterelbe (gegenüber von Stade)

Einfahrt Dwarssloch in die Haseldorfer Nebenelbe

Hetlingen - Kreis Pinneberg / Schleswig-Holstein

Foto : Matthias Hünsch



List - West

Baufertigstellung: **1858**

In Betrieb

verschraubte Gusseisenplatten /
Stahlkopf mit Kupferdach

Nordsee / Insel Sylt

Kreis Nordfriesland / Schleswig-Holstein

Foto : Matthias Hünsch



Warnemünde – Molenfeuer

Baufertigstellung: Westmole (grün) 1985 In Betrieb
Ostmole (rot) 1998 In Betrieb

Stahl

Ostsee / Hafeneinfahrt Warnemünde

Rostock / Mecklenburg-Vorpommern

Foto: Werner Moritz



Norddorf

Baufertigstellung: **1906** *In Betrieb*

Gusseisenplatten (*Standardturm Fa. Pintsch*) /
Stahlkopf mit Kupferdach

Nordsee / Insel Amrum
Kreis Nordfriesland / Schleswig-Holstein

Foto : Thorsten Bierstedt



Greifswalder Oie – Optik

Fertigung Optik : 1913

In Betrieb

4 Scheinwerferoptiken, linksdrehend,
900 mm Brennweite, Tragweite 26 sm /
Fa. Weule, Goslar

Ostsee / Pommersche Bucht
Kreis Ostvorpommern/Mecklenburg-Vorpommern

Foto : Frank Taussaint



Kampen – Optik

Baufertigstellung: **1856**

In Betrieb

Turm: Mauerwerk mit weiß-schwarzem Anstrich
Optik: Gürtellinse mit umlaufenden Drehblenden

Nordsee / Insel Sylt
Kreis Nordfriesland / Schleswig-Holstein

Foto: Reinhard Scheiblich



Borkum (neuer gr. Leuchtturm) - Optik

Baufertigstellung: **1879** In Betrieb

Seefeuer

Optik: urspr. fresnel. Drehlinseapparat 1. Ordnung
 in 2004 Rückbau auf 6 x 920 mm Scheinwerferlinsen,
 Tragweite 24,4 sm (= 45 km)

Nordsee / Emsmündung, Insel Borkum / Niedersachsen

Foto : Gregor Ulsamer



Schleimünde

Baufertigstellung: **1871**

In Betrieb

Mauerwerk – ursprünglich gelber Klinker –
seit 1890 mehrfach wechselndes Aussehen
heute – schwarz-weiße Kunststofffassadenbekleidung

Ostsee / Nordmole der Schleimündung
Kreis Schleswig-Flensburg / Schleswig-Holstein

Foto: Reinhard Scheiblich



Süderoogsand

Baufertigstellung: **1987**

In Betrieb

Leucht- und Rettungsbake
Holzfachwerk

Nordsee / nordfriesisches Wattenmeer
Sand südwestlich von Pellworm / Schleswig-Holstein

Foto : Matthias Hünsch



Timmendorf

Baufertigstellung: **1872**
Erhöht **1931**

In Betrieb

Mauerwerk, verputzt / Sichtmauerwerk

Ostsee / Insel Poel
Kreis Nordwestmecklenburg / Mecklenburg - Vorpommern

Foto: Berndt Hoffmann



Arkona – Treppendetail Schinkelturn

Fertigung der Treppe: **1888**

Gusseisen / Eisenhütten & Emailwerk W. v. Krause, Neusalz
Ostsee / Insel Rügen

Kap Arkona – Kreis Insel Rügen /
Mecklenburg-Vorpommern

Foto : Helge Staack



Wittenbergen

Baufertigstellung: **1900/1905**

In Betrieb

Eisen- / Stahlfachwerk

Unterteilbe

Stadtteil Rissen / Hamburg

Foto : Berndt Hoffmann